

## Information à destination des lingeries

### Rappel sur le remplissage des filets

On constate régulièrement un remplissage non-conforme des filets de lavettes (mops) qui ne doit pas dépasser 50%.

Un filet trop rempli entraîne :

- Un mauvais lavage des lavettes
- Un mauvais séchage puisqu'elles doublent, voire triplent de volume.
- Une non-conformité de la méthode RABC (linge humide = risque de recontamination).

### Fermeture des filets

Les filets contenant les lavettes font l'objet d'incidents récurrents pendant leur traitement.

Après analyse, il apparaît que plus de 35% des filets s'ouvrent pendant le lavage et ce, malgré leur contrôle à réception.

Les causes sont liées au **système de fermeture qui n'est pas fiable à 100%**.

Pour pallier à ce problème et pour empêcher le mélange de lavettes entre les Établissements, certains établissements ajoutent déjà un collier Rilsan ; cette sécurité est bonne mais la méthode de cerclage est à reconsidérer car ces colliers arrivent à se dissocier des filets (*photo 1*).

Nous vous proposons de mettre en place la procédure qui consiste à faire passer le collier Rilsan dans les mailles du filet (*photo 2*), ce qui permettra d'obtenir une fermeture sécurisée (*photo 3*).



photo 1



photo 2



photo 3